HiRange Series Brief Operation

HRG 6010 簡式操作說明書

重要的安全說明

為了您自己和他人的安全,並防止產品損壞,我們建議您不僅要

按照說明進行操作和維護,還要按說明將其保存。

使用環境



🧘 *即使關閉電源一段時間後,產品內部仍殘留危險電壓。🛦 warning

🦍 *在進行任何維修之前,請斷開產品與電源的連接,然後等待,直到大電容器的端子上沒有殘留有害電壓為



👫 *請僅以相同的電壓和電流額定值的保險絲換用,以免發生火災。



* 這是A級設備,可能會在住宅內引起RF干擾。



* 僅在產品外殼鎖緊的情況下才能操作使用。



<mark>▲</mark> * 在操作產品時,不建議佩戴金屬或其他導電首飾,例如手錬,手鐲,戒指等。



* 該產品適合室內使用



然後再接通電源。



* 切勿將本產品放在水邊或潮濕的地方。

* 切勿將產品置於陽光直射或靠近熱源的地方。

* 切勿阻塞產品外殼上的通風口。

* 切勿在本產品上放置任何重物、重擊或粗暴操作均可能導致產品損壞。

存儲

*位置:室內

* 相對濕度: <80% * 温度:-10℃~70℃

操作使用



🛕 * 產品額定交流電壓輸入85~264V,47~63Hz

┷━* 使用國際認可的電源線將產品連接到有接地的壁式插座。

立即感應出高電壓和電弧,從而觸電並傷害眼睛。

服務和維修



և * 產品內部電路產生危險高壓(~DC 380V 或AC 267V)。只有合格人員才能進行維修。

認識前後面板






1	儀表顯示	4-位儀表測量顯示電壓與電流。也做為系統參數設定的輔助用途。
2	輸出鍵	按下以開啟/關閉輸出。
3	飛梭Enter	輸入確認。
4	飛梭左右旋轉	輸入增量/輸入減量
5	V-LED	綠色 "V"表示儀表顯示數字的單位= "伏特"。 全亮:表示機器在輸出模式。 閃爍:表示機器在設定模式。
6	A-LED	橙色 "A"表示儀表顯示數字的單位= "安培"。 全亮:表示機器在輸出模式。 閃爍:表示機器在設定模式。
7	cc-LED	紅色符號 " cc " 。 熄滅狀態:表示機器以恆定電壓 (CV) 模式輸出。 點亮狀態:表示機器以恆定電流 (CC) 模式輸出。
8	Output LED	緣色符號 " ON " 。 熄滅狀態:表示Output off。 點亮狀態:表示。Output on
9	輸出端子	香蕉插座輸出
10	交流輸入	IEC 交流輸入
11	散熱器	排熱風扇
12	通訊埠	RS-232 通訊介面

簡式操作說明

市電開機後,HiRange系統進入V亮起的輸出模式。7段顯示值為上次的操作電壓。然而保險起見,請先進入設定模式,因為設定模式預先設定好最大電壓與電流,可以確保待測元件 (UUT)不至因過壓損壞。



HiRange Series Brief Operation

設定模式

1. 電壓設定

請按壓飛梭3秒直到聽見嗶聲,進入V閃爍的電壓設定。旋轉飛梭、觀看7段顯示,直到適當的電壓為止。 通常設在您的元件耐電壓多5-10%範圍。

2. 電流設定

請繼續,快按飛梭一下,進入A閃爍的電流設定。旋轉飛梭、觀看7段顯示,直到適當的電流為止。 通常設在您的元件耐電流多5-10%範圍。

若以上沒有問題,請按壓飛梭3秒直到聽見嗶聲,之前的設定將被存記、系統進入輸出模式且A亮起。任意快按飛梭,系統會在V、A之間往返。請往下操作。

輸出模式

3. 輸出電壓

任意快按飛梭,使系統停在V亮起之輸出電壓模式。旋轉飛梭、觀看7段顯示,直到您要的電壓為止。 這個輸出電壓最大範圍不會超過電壓設定值。

4. 輸出電流

請繼續,快按飛梭一下,系統進入A亮起之輸出電流模式。七段顯示值為輸出電流。但這是只能觀看的電流,因為這是輸出電壓在負載兩端產生的,是個應變數,然而這個輸出電流最大範圍卻不會超過電流設定值。 又因為此刻未接任何負載,所以七段顯示值應該是接近零(0.000)。

- 4-1 請接上負載於輸出端上。
- 4-2 請按壓輸出開關,使ON亮起。
- 4-3 觀看七段顯示即是負載電流。

任意快按飛梭,系統會在 V、A之間往返。若停在V,可以觀看或調整輸出電壓;若停在A,可以觀看輸出電流變化。

關機之後所有設定值、輸出電壓都會存記,待下次開機時復刻。詳細操作請閱hirange chinese.pdf

EOF